



**Unwetter  
am 17. Juli 1969**

**Überschwemmung  
der  
Bachstrasse  
in  
Wollrode**



**Fotos:  
Georg Margraf**

# Überschwemmung der Kohlenstrasse 17. Juli 1969



# Überschwemmung des Schwarzenbaches in der Bachstrasse in Wollrode am 21. Mai 2019



***Nach dem Dauerregen von Montag, dem 20.5.2019 ; 14.30 Uhr  
bis Dienstag, dem 21.5.2019 ; 8.00 Uhr ergab sich eine  
Niederschlagsmenge von 74 Litern/qm.  
Diese Wassermenge konnte von der Bachkanalisation des Schwarzenbaches  
nicht mehr aufgenommen werden.***

# Überschwemmung des Schwarzenbaches am Brandsweg in Wollrode am 21. Mai 2019



***an der Überquerung des Brandsweges über den Schwarzenbach***



***Grundstücke neben dem Schwarzenbach***



***der Brandsweg in Richtung Christteich***

Fotos: Georg Margraf